



**Fast by Ferracci Europe S.r.l.**

Via Ungheri, 3/c  
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)  
Tel. 0039/051726849 • Fax 0039/051726879  
P.IVA 01704781200

**Fast by Ferracci, Incorporated**


1901 Davisville Road  
Willow Grove, PA 19090-4193 USA  
Tel. 001/215.657.1276 • Fax 001/215.657.3832

## Cagiva Raptor e V-Raptor 1000 1999-2002

### *Istruzioni per modifica Stage 2 e 3*


**N.B.:** Utilizzare mappature con codice m506-FBF2 oppure m506-FBF3

Rimuovere le prese aria in gomma che si trovano sui lati della moto.  
Le prese aria sono inserite a pressione, è sufficiente estrarle verso l'esterno.  
Fare riferimento alla figura in basso.



← Lato Sinistro della moto

Lato Destro della moto →



Fast by Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri, 3/c - 40012 Lippo di Calderara di Reno - (BO) - Italia  
Assistenza tecnica E-Mail: [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it) Tel. 051-726849 Fax 051-726879